

通学路対策箇所図（柁城小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

柁城小学校

文

加治木高校


加治木工業高校

加治木駅

①大雨時に道路が冠水し危険



②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧ 交通量が多く歩道がなく 道幅も狭いため危険



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署



①区画線が消えており危険



②区画線が消えており危険




③歩道沿いに水路があり
転落する危険



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署



①交差点にガードレールが設置
されておらず、信号待ちをし
ている際に危険



②大雨時に道路に雨水がたまる



③交差点に一時停止が設置
されておらず危険



通学路対策箇所図（永原小学校）


【対策検討メンバー】

- ・ 教育委員会、学校
- ・ 道路管理者
- ・ 警察署

①, ②, ④区画線が消えており危険



③区画線が消えており危険



永原小学校

文

通学路対策箇所図（加治木小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

