## パナソニック「ミキサー」

2009年(平成21年)製~2016年(平成28年)製を探しています

## 無料にて交換部品をお届けします

部品を交換いただくまで、ご使用にならないようお願い申し上げます

下記の対象製品は調理中にミキサー内のカッター下部にある 金属部品が破損し、調理物に混入する可能性があります

MX-X38 MX-X49 MX-X108 MX-X39 MX-X58 MX-X109 MX-X48 MX-X59 MX-X300

**MX-X500** MX-X700

MX-X100



タンブラー付き ミキサー





ミキサーカッター



ミキサーカッター



タンブラーコップ台



タンブラーコップ台

品番をご確認のうえ、下記フリーダイヤルにご連絡ください 下記ホームページでも受け付けております

(これらの製品は2018年(平成30年)2月1日に新聞紙上にてリコール社告をさせていただきました)

大変ご迷惑をおかけしております 謹んで深くお詫び申し上げます

フリーダイヤル電話

(携帯電話・PHSからもご利用いただけます)

※お客様の通話料のご負担はございません

受付ホームページ https://panasonic.co.jp/ap/s/mx/



二次元コードは、一部の携帯電話では 正常に動作いたしません

パナソニック株式会社 アプライアンス社 ミキサー市場対策室 〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品のリコール以外の目的には使用いたしません