Ｒ３年度点検

通学路対策箇所図（姶良小学校）

【対策検討メンバー】
- 教育委員会、学校
- 道路管理者
- 警察署

姶良小学校

①歩道がなく道幅が狭いため危険



②道幅が狭く危険

Ｒ３年度点検

通学路対策箇所図（西姶良小学校）

【対策検討メンバー】
- 教育委員会、学校
- 道路管理者
- 警察署

西姶良小学校

①区間線が消えており危険

Ｒ３年度点検

通学路対策箇所図（松原なぎさ小学校）

【対策検討メンバー】
- 教育委員会、学校
- 道路管理者
- 警察署

②区画線が消えており危険

松原なぎさ小学校

文

①交通量が多く変則的な交差点となっているため危険

Ｒ３年度点検

通学路対策箇所図（蒲生小学校）

【対策検討メンバー】
- 教育委員会、学校
- 道路管理者
- 警察署

蒲生小学校

蒲生中学校

①歩道がなく道幅も狭く危険

②交通量が多く歩道がなく危険

③交通量が多く信号がない交差点のため危険

④新たな橋が開通し、スピードを上げての走行が増えており危険

⑤交通量が多く歩道が狭いため危険