

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

文


帖佐小学校

帖佐中学校


①歩道がなく区画線が消えて
おり危険



②区画線が消えており危険



③歩道がなく区画線もないため
危険



通学路対策箇所図（建昌小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

①歩道沿いに水路があり
転落の危険



建昌小学校

始良市役所

文

帖佐駅

②, ③ロータリー内で自動車・
歩行者が混合しており危険



通学路対策箇所図（三船小学校）


【対策検討メンバー】

- ・ 教育委員会、学校
- ・ 道路管理者
- ・ 警察署

文

三船小学校

① 交通量が多く自動車が速度を出すため危険



通学路対策箇所図（山田小学校）

【対策検討メンバー】

- ・ 教育委員会、学校
- ・ 道路管理者
- ・ 警察署

①歩道路肩に雑草が繁茂しており
見通しが悪く危険



山田小学校

文

市立山田小学校

市立山田中学校

山田川

山田川